

Паспорт доступности

**муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 55»**

2021 год



Утверждаю
Заведующий МБДОУ № 55
Е.В. Седова
03 2021г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта:** муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 55»
- 1.2. Адрес объекта:** 344000, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Берберовская, 12
- 1.3. Сведения о размещении объекта:**
Фактическая площадь: 11211м²
Площадь здания: 6678,2м²
- 1.4. Год постройки здания:** 2020 год;
последнего капитального ремонта - не было.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:** 2021-2025 годы.

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

- 2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):**
Полное – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 55»;
Сокращенное – МБДОУ № 55;
Вышестоящая организация:
- 2.2. Юридический адрес организации (учреждения):** 344000, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Берберовская, 12
- Фактический адрес:** 344000, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Берберовская, 12
- 2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, хозяйственное ведение, аренда):** оперативное управление.
- 2.4. Форма собственности:** муниципальная.
- 2.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):** муниципальная.
- 2.6. Вышестоящая организация (наименование):** Управление образования города Ростова-на-Дону.
- 2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:** 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 76, тел. (8863) 240-14-77 факс 8(863) 240-14-77.

3. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

3.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.

3.2 Виды оказываемых услуг – дошкольное образование.

3.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): воспитанники в возрасте от одного года и до достижения воспитанником на 01 сентября текущего года возраста, необходимого для обучения в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы начального общего образования.

3.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): все категории.

3.6 Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 300 чел.

3.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

4. Состояние доступности объекта

4.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городской автотранспорт:

Автобусы: № 14, 63, 82.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

4.1.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: Путь следования от остановки наземного общественного транспортного средства к МБДОУ № 55 указан в Приложении 3.

4.1.3 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 600м.

4.1.4 Время движения (пешком): 6 минут

4.1.5 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

4.1.6 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: регулируемые.

4.1.7 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: не предусмотрено.

4.1.8 Перепады высоты на пути: есть, бордюры адаптированы съездами, поребрик

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть.

4.2. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4.3 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И(К,О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И(К,О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(К,О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(К,О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И(К,О,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Физическая доступность на объекте:

Входы и зона целевого посещения – с нарушениями умственного развития, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды на кресле-коляске – доступно полностью.

Для инвалидов с нарушениями зрения – не доступно.

После адаптации объекта МБДОУ № 55, расположенного по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Берберовская, 12 будет полностью доступным для всех категорий инвалидов объектом, на котором будут выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам для приема граждан имеющих любой вид инвалидности и других МГН, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения объекта. При этом, приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания МГН. Такой подход обеспечения доступности оценен как полностью доступный всем категориям МГН.

Согласно «Методике паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность». В параграфе 4.1. Основные структурно-функциональные элементы зданий и сооружений, их значение в оценке доступности объектов социальной инфраструктуры указано:

«В зависимости от расчетного числа инвалидов, от финансовых возможностей заказчика и функциональной структуры здания, сооружения рекомендуется предусматривать один из двух вариантов организации доступности (не учитывая обслуживания на дому): вариант «А» или вариант «Б». И в первом, и во втором варианте обустройство может быть универсальным (для всех категорий инвалидов) либо специальным – избирательным (для отдельных категорий инвалидов с учетом вида нарушений здоровья и мобильности).

В адаптации МБДОУ № 55, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Берберовская, 12 использован вариант «А» - доступность для инвалидов любого места обслуживания в общественном здании. При этом предусматривается устройство: общих универсальных путей движения, доступных для всех категорий населения, в том числе инвалидов; приспособленных для нужд инвалидов всех или специально выделенных из общего числа мест обслуживания.

Так по варианту по варианту «А» обустраиваются все структурно-функциональные зоны: участок (территория, прилегающая к зданию); вход в здание; пути движения внутри здания; зона целевого назначения (оказания услуг); санитарно-гигиенические помещения и средства информации на объекте.

6. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Есть
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Есть
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Есть
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Есть
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Нет

7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Есть
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет
12	иные	

7. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Результат
1	Установить табличку с названием организации, режимом работы, адресом, дублируемую шрифтом Брайля (п.6. ст.15 ФЗ №181 и п.5.1.1 и п. 6.5.9 СП 59.13330.2016).	2021-2025 годы
2	Установить наружные тактильные наземные указатели, являющиеся средствами сигнализации, предупреждающими инвалидов по зрению о препятствиях на пути их следования, а также обозначение безопасного пути следования, обозначение мест их начала и изменения направления движения в соответствии с требованиями с ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению».	2021-2025 годы
3	Установить пиктограммы на входе в здание, в санитарно-гигиенические комнаты, кнопки вызова персонала символами, указывающими на их доступность (по п. 4.3.7. и п. 4.3.8 ГОСТ Р 52131).	2021-2025 годы
4	На адаптируемых входах, перед лестничным маршем (сверху и снизу) установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней п. 5.1.12 СП 59.13330.2016. Выделить края верхней и нижней ступеней лестничных маршей на адаптируемых входах в здание контрастным желтым цветом или фактурой п. 5.1.12 СП 59.13330.2016.	2021-2025 годы
5	Установить на прозрачных полотнах дверей на входах доступных для инвалидов яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 – 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м.	2021-2025 годы
6	Установить перед входами во внутренние помещения (кабинет заведующего, детские группы, санитарно-гигиенические комнаты для МГН), информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с	2021-2025 годы

	использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Они должны быть размещены рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м по п. 6.5.9 СП 59.13330.2016.	
7	На краях проступи верхней и нижней ступеней лестничного марша нанести одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминесцентным покрытием п. 6.2.8 СП 59.13330.2016.	2021-2025 годы
8	Установить в санитарно-бытовой комнате крючок для одежды, костылей и других принадлежностей, поручни на раковине п. 6.3.3 СП 59.13330.2016.	2021-2025 годы
9	Оборудовать информационной табличкой (мнемосхемой) санитарные-гигиенические помещения для инвалидов по зрению (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом). Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи п. 6.3.6 СП 59.13330.2016.	2021-2025 годы
10	Приобрести портативную индукционную систему для усиления звука для слабослышащих п. 8.1.10 СП 59.13330.2016	2021-2025 годы
11	Обеспечить сопровождение и получение информации посетителям с ограниченными возможностями здоровья.	2021-2025 годы

6.2. Период проведения работ – 2021-2025 годы
в рамках исполнения Государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2025 годы

(указывается наименование документа: программы, плана)

6.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана мероприятий (по состоянию доступности) _____

6.4. Для принятия решения согласование не требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), - не имеется.

6.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности

(наименование сайта, портала)

8. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) № 1 от «18» 03 2021 г.,

2. Акта обследования объекта: № 1 от «18» 03 2021 г.

3. Решения Комиссии (рабочей группы)

по ускорению доступности по
СП 59.13330.2016 для МГН от «18» 03 2021 г.



Приложение № 1
Заведующий МБДОУ № 55
Е.В. Седова
2021г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
№ 1

(Приложение к паспорту доступности МБДОУ № 55)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта:** муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 55»
- 1.2. Адрес объекта:** 344000, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Берберовская, 12
- 1.3. Сведения о размещении объекта:**
Фактическая площадь: 11211м²
Площадь здания: 6678,2м²
- 1.4. Год постройки здания:** 2020 год;
последнего капитального ремонта - не было.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:** 2021-2025 годы.

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

- 2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):**
Полное – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 55»;
Сокращенное – МБДОУ № 55;
Вышестоящая организация:
- 2.2. Юридический адрес организации (учреждения):** 344000, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Берберовская, 12
Фактический адрес: 344000, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Берберовская, 12
- 2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, хозяйственное ведение, аренда):** оперативное управление.
- 2.4. Форма собственности:** муниципальная.
- 2.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):** муниципальная.
- 2.6. Вышестоящая организация (наименование):** Управление образования города Ростова-на-Дону.
- 2.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:** 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 76, тел. (8863) 240-14-77 факс 8(863) 240-14-77.

3. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

3.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.

3.2 Виды оказываемых услуг – дошкольное образование.

3.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): воспитанники в возрасте от одного года и до достижения воспитанником на 01 сентября текущего года возраста, необходимого для обучения в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы начального общего образования.

3.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): все категории.

3.6 Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 300 чел.

3.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

4. Состояние доступности объекта

4.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городской автотранспорт:

Автобусы: № 14, 63, 82.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

4.1.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: Путь следования от остановки наземного общественного транспортного средства к МБДОУ № 55 указан в Приложении 3.

4.1.3 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 600м.

4.1.4 Время движения (пешком): 6 минут

4.1.5 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

4.1.6 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет:* регулируемые.

4.1.7 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет:* не предусмотрено.

4.1.8 Перепады высоты на пути: *есть,* бордюры адаптированы съездами, поребрик

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть.

4.2 Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) * с учетом СП 59.13330.2016.

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	А
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

5. Управленческое решение.

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Индивидуальные решения с ТСР</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Индивидуальное решение с ТСР</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Не требуется</i>
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	<i>Индивидуальные решения с ТСР</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Индивидуальное решение с ТСР</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Индивидуальные решения с ТСР</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	—
8.	Все зоны и участки	<i>Индивидуальные решения с ТСР</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности Ростовской области согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
№ 1
(к паспорту доступности объекта МБДОУ № 55)

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 55»

2.Сведения об организации, расположенной на объекте

2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

3. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

3.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.

3.2 Виды оказываемых услуг – дошкольное образование.

3.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): воспитанники в возрасте от одного года и до достижения воспитанником на 01 сентября текущего года возраста, необходимого для обучения в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы начального общего образования.

3.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): все категории.

3.6 Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 300 чел.

3.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

4. Состояние доступности объекта

4.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городской автотранспорт:

Автобусы: № 14, 63, 82.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

4.1.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: Путь следования от остановки наземного общественного транспортного средства к МБДОУ № 55 указан в Приложении 3.

4.1.3 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 600м.

4.1.4 Время движения (пешком): 6 минут

4.1.5 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

4.1.6 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: регулируемые.

4.1.7 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: не предусмотрено.

4.1.8 Перепады высоты на пути: есть, бордюры адаптированы съездами, поребрик

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть.

4.2. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания.

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4.3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(К,О,Г,У)	-	1-5
2	Вход (входы) в здание	ДП-И(К,О,Г,У)	-	6-9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И(К,О,Г,У)	-	10-13, 32-37
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(К,О,Г,У)	-	17-22
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К,О,Г,У)	-	23-30
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И(К,О,Г,У)	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	ДУ	-	-

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично-избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта:

Физическая доступность на объект:

Входы и зона целевого посещения – с нарушениями умственного развития, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды на кресле-коляске – доступно полностью.

Для инвалидов с нарушениями зрения – не доступно.

После адаптации объекта МБДОУ № 55, расположенного по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Берберовская, 12 будет полностью доступным для всех категорий инвалидов объектом, на котором будут выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам для приема граждан имеющих любой вид инвалидности и других МГН, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения объекта. При этом, приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания МГН. Такой подход обеспечения доступности оценен как полностью доступный всем категориям МГН.

Согласно «Методике паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность». В параграфе 4.1. Основные структурно-функциональные элементы зданий и сооружений, их значение в оценке доступности объектов социальной инфраструктуры указано:

«В зависимости от расчетного числа инвалидов, от финансовых возможностей заказчика и функциональной структуры здания, сооружения рекомендуется предусматривать один из двух вариантов организации доступности (не учитывая обслуживания на дому): вариант «А» или вариант «Б». И в первом, и во втором варианте обустройство может быть универсальным (для всех категорий инвалидов) либо специальным – избирательным (для отдельных категорий инвалидов с учетом вида нарушений здоровья и мобильности).

В адаптации МБДОУ № 55, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Берберовская, 12 использован вариант «А» - доступность для инвалидов любого места обслуживания в общественном здании. При этом предусматривается устройство: общих универсальных путей движения, доступных для всех категорий населения, в том числе инвалидов; приспособленных для нужд инвалидов всех или специально выделенных из общего числа мест обслуживания.

Так по варианту по варианту «А» обустраиваются все структурно-функциональные зоны: участок (территория, прилегающая к зданию); вход в здание; пути движения внутри здания; зона целевого назначения (оказания услуг); санитарно-гигиенические помещения и средства информации на объекте.

6. Управленческое решение (проект)

6.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Индивидуальные решения с ТСР</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Индивидуальное решение с ТСР</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Не требуется</i>
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	<i>Индивидуальные решения с ТСР</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Индивидуальное решение с ТСР</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Индивидуальные решения с ТСР</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки городского пассажирского транспорта)	—
8.	Все зоны и участки	<i>Индивидуальные решения с ТСР</i>

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

6.2. Период проведения работ 2021-2025 годы в рамках исполнения Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы

(указывается наименование документа: программы, плана)

6.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

6.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

6.4.1. Согласование на Комиссии (рабочей группы) «по формированию доступности по СП 59.13330.2016 для МГН»

(наименование Комиссии (рабочей группы))

6.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

6.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

6.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта):

6.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

6.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) – **заключение уполномоченной организации о доступности объекта нет.**

6.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации - **информация не размещалась**

7. Особые отметки.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования по зонам на 18 листах

Фотофиксация объекта на 22 листах

Потажный план объекта на 2 листах

Руководитель
рабочей группы

Заведующий: Седова Е.В.

(Должность, Ф.И.О.)



Члены рабочей группы:

Зам. зав. по АХЧ: Филев Е.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Старший воспитатель: Власова Е.Ю.

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

В том числе:

представители общественной организации инвалидов

И.о. председателя РООИРОО ВОС Богатова Ю.Ю.



представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Управленческое решение согласовано « » 2021 г. комиссией
«по формированию доступности по СП 59.13330.2016 для МГН»

(название)

					Отсутствуют тактильные направляющие по пути следованию инвалида с нарушением зрения от входа к зданию.	наземные	движения в соответствии с требованиями с ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению».
1.3	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	Индивидуальные решения с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по работам) <*> к обследованию объекта	адаптации (вид пункта 4.1 Акта
		N на плане	N фото		
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,Г,У)	-	1-5	Индивидуальные решения с ТСР	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
 <*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Согласно п. 6.1.1 СП 59.13330.2016 адаптирован один вход, доступный для МГН.

Установить табличку с названием организации, режимом работы, адресом, дублированная шрифтом Брайля согласно п. d. ст. 9 Конвенции ООН о правах инвалидов: оснащать здания и другие объекты, открытые для населения, знаками, выполненными азбукой Брайля и в легко читаемой и понятной форме, а также п.6. ст.15 ФЗ №181 и п.5.1.1 и п. 6.5.9 СП 59.13330.2016.

Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 55»
по адресу: 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Берберовская, 12.
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото			Содержание	Виды работ
2.1	Вход в здание	Есть	-	6,8	При входе над входной площадкой есть навес п. 6.1.4 СП 59.13330.2016. Обустроен площадкой перед дверью. Установлена кнопка вызова персонала перед входом в здание, доступном для инвалида на кресле-коляске месте, высотой 0,85-1,1м.	К,С,О,Г,У	Установить пиктограммы на входе в здание, кнопку вызова персонала символами, указывающими на их доступность (по п. 4.3.7. и п. 4.3.8 ГОСТ Р 52131).	Индивидуальные решения с ТСП
2.2	Лестница (наружная) (в административное здание)	Есть	-	6,8	Отсутствуют предупреждающие наземные тактильные средства перед лестничными маршами и не выделены контрастным цветом края верхней и нижней ступеней.	С	На адаптируемых входах, перед лестничным маршем (сверху и снизу) установить тактильно-предупреждающие контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней п. 5.1.12 СП 59.13330.2016. Выделить края верхней и нижней ступеней лестничных маршей на адаптируемых входах в здание контрастным желтым цветом или фактурой п. 5.1.12 СП 59.13330.2016.	Индивидуальные решения с ТСП

2.3	Пандус (наружный)	Есть	-	7,9	Пандус, процент уклона, длина, поручни, поверхность выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные Реабилитационные»	К	-	Не требуется
2.4	Входная площадка (перед дверью)	Есть	-	6,8	Входная площадка при входе, доступном для МГН, имеет навес, водоотвод. Размер входной площадки с пандусом в соответствии с требованиями п. 6.1.4 СП 59.13330.2016	К	-	Не требуется
2.5	Дверь (входная)	Есть	-	6,8	Установлены входные двери от 0,9 м. в соответствии с п. 6.1.5 СП 59.13330.2016. Пороги наружных дверей, доступные для МГН, не обустроить высотой не более 0,014 м п. 6.1.5 СП 59.13330.2016. Отсутствует контрастная маркировка на стеклянных полотнах дверей.	С	Установить на прозрачных полотнах дверей на входе яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 – 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м.	Индивидуальные решения с ТСП
2.6	Тамбур	Есть	-	10,11	Глубина и ширина тамбура, соответствует размерам, указанным в п. 6.1.8 СП 59.13330.2016.	К	-	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	-	-	-	К,У,С,Г,О		Индивидуальные решения с ТСП

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> к пункту 3.4 Акта обследования	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования объекта
		N на плане	N фото	
Входы в здание <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно. <*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.	ДП-И (К, О, Г, У)	-	6-9	Индивидуальные решения с ТСР

Комментарий к заключению:

Установлена кнопка вызова персонала, на высоте 0,85-1,1м. (в соответствии с: аб. 5 ст. 2 Конвенции ООН о правах инвалидов: «разумное приспособление» означает внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод п.3.38 СП 59.13330.2016 в рамках «разумного приспособления»).

Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 55»
по адресу: 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Берберовская, 12.

(наименование объекта, адрес)									
N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов			
		есть/нет	N на плане	N фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	-	12,13	Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания спроектированы и оборудованы в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания, в соответствии с § 6.2. СП 59.13330.2016. «Пути движения в зданиях».	К,О,Г,С,У	-	Не требуется	
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	-	14,15, 16	Первая и последняя ступени лестничных маршей не выделены контрастным цветом. Ступени имеют соответствующие размеры, что соответствует п. 6.2.8. СП 59.13330.2016.	С	На краях проступи ступеней лестничного марша нанести одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между	Индивидуальные решения с ТСП	

					Поручки на лестничных маршах выполнены в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные Реабилитационные» и пп.6.2.11 и 6.2.12 СП 59.13330.2016.		контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолуминесцентным покрытием 6.2.8 СП 59.13330.2016	
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Есть	-	31	См. в комментарии к заключению.	-	-	-
3.5	Дверь	Есть	-	17,28	Ширина дверных проемов имеют размер не менее 0,9 м. Дверные проемы не имеют порогов и перепадов высот пола. их высота или перепад высот не превышает 0,014 м. что соответствует п. 6.2.4. СП 59.13330.2016.	К	-	Не требуется
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	-	32-37	Проектные решения обеспечивают безопасность посетителей, учитывая психофизические возможности инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании, что соответствует п. 6.2.19 СП 59.13330.2016. Место обслуживания и временного нахождения	К,С,Г,У,О	-	Не требуется

				МГН расположено на минимальном расстоянии от эвакуационного выхода из помещения здания наружу, что соответствует п. 6.2.20 СП 59.13330.2016.					Индивидуальные решения с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-	Индивидуальные решения с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации):	ДП-И (К,О,Г,У)	-	12,13,31, 32-37	Индивидуальные решения с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания спроектированы в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания.

Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т. п.) составляет не менее:

- при движении кресла-коляски в одном направлении 1,5 м;
- при встречном движении 1,8 м.

Ширина переходных галерей не менее 2,0 м.

При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске обеспечено минимальное пространство:

- для поворота на 90° - равное 1,2x1,2 м;

- разворота на 180° - равное диаметру 1,4 м.

В тупиковых коридорах есть возможность разворота кресла-коляски на 180°.

Высота проходов по всей их длине и ширине составляет в свету не менее 2,1 м. соответствует п. 6.2.1 СП 59.13330.2016

На каждом этаже, где ожидают посетители, предусмотрены зоны отдыха на два-три места перед каждым кабинетом, в том числе для инвалидов на креслах-колясках (п. 6.2.5 СП 59.13330.2016).

Ступени всех лестниц в учреждении ровные, имеют одинаковые размеры, поручни выполнены по ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные Реабилитационные», что соответствует п. 6.2.8. СП 59.13330.2016. и п. 6.2.29 СП 59.13330.2016. **Не выделены края верхней и нижней ступеней контрастным цветом.**

Учреждение оборудовано пассажирскими и грузовыми лифтами, доступными для инвалидов и МГН, в целях обеспечения их доступа на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа), соответствуют размеры с размещением инвалида на кресле-коляске, двери соответствующей ширины, кнопки этажей продублированы шрифтом Брайля, отображается информация движения лифта вниз/вверх и номер этажа на дисплее, а также речевое сопровождение, что соответствует п. 6.2.13, 6.2.14, 6.2.16 СП 59.13330.2016 и ГОСТ 33652-2015 «Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения».

ПУТИ ЭВАКУАЦИИ:

П. 6.2.19 СП 59.13330.2016 Проектные решения зданий и сооружений обеспечивают безопасность посетителей в соответствии с требованиями пожарной безопасности с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании или сооружении.

Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку имеет не менее 0,9 м. **Полотна дверей на путях эвакуации не имеют окраску, контрастную со стеной, что не соответствует п. 6.2.23 СП 59.13330.2016.**

Ширина марша лестницы, используемой инвалидами с поражением опорно-двигательного аппарата, составляет 1,35 м. п. 6.2.24 СП 59.13330.2016

На этажах в лифтовых зонах есть безопасные зоны, в которых люди могут находиться до их спасения пожарными подразделениями п. 6.2.25 СП 59.13330.2016.

Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципального бюджетного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 55»
по адресу: 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Берберовская, 12.

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
		есть/нет	N на плане	N фото				
4.1	Кабинетная форма обслуживания/групповая	Есть	-	17-22	Не установлена возле входа в кабинет информирующая тактильная табличка для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.	C	Установить перед входами во внутренние помещения, информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Они должны быть размещены рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м по п. 6.5.9 СП 59.13330.2016.	Индивидуальные решения с ТСР
4.2	Залыная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавоочная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального	Нет	-	-	-	-	-	-

обслуживания							
ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	-	-	-	Индивидуальные решения с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения Кабинетная/групповая форма Обслуживания	ДП-И (К,О,Г,У)	-	17-22	Индивидуальные решения с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
<*> Указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности<*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения здания) Вариант II - места приложения труда	-	-	-	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 55»

по адресу: 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Берберовская, 12.

(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Содержание Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/ нет	N на плане	N фото				
5.1	Туалетная комната	Есть	-	23-30	Санузлы, оборудованы для инвалидов и МГН в соответствии с П 6.3 СП 59.13330.2016: - Доступная кабина в общественной уборной имеет размеры в плане, не менее: 1,65 м, глубина 2,2 м, ширина двери 0,9 м. Двери открываются наружу. Не во всех специализированных санузлах раковина и унитаз оборудованы стационарными и откидными опорными поручнями, туалет соответствует п. 6.3.3 СП 59.13330.2016 - Унитаз оборудован кнопочным сливом воды, раковина оборудована механизмом с гидравлическим вертикальным перемещением, в соответствии с п. 6.3.9 СП 59.13330.2016. Туалет не оборудован системой тревожной сигнализации п. 6.3.6 СП 59.13330.2016.	С,О	Установить во всех специально выделенных санитарно-бытовых комнатах крючок для одежды, костылей и других принадлежностей, поручни на раковине и унитазе п. 6.3.3 СП 59.13330.2016. Оборудовать информационной табличкой (мнемосхемой) санитарно-гигиенические помещения для инвалидов по зрению (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом). Доступные кабины универсальные должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двусторонней громкоговорящей связи п. 6.3.6 СП 59.13330.2016.	Индивидуальные решения с ТСП

				Сан. узел не оборудован информационной табличкой помещения (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом) п. 6.3.6 СП 59.13330.2016.			
5.2	Душевая/ванная комната	Нет	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	-	-	-	-	Индивидуальные решения с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения: Туалетная комната	ДП-В (К,О,Г,У)	-	23-30	Индивидуальные решения с ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

П. 6.3.6. СП 59.13330.2016. У дверей блока санитарно-бытового помещения установить информационную табличку помещения (выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом) (мнемосхема и название), расположить на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери со стороны ручки.



Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 55» по адресу: 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Берберовская, 12.

(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/ нет	N на плане	N фото				
6.1	Визуальные средства	Нет	-	-	Не выделены красные ступени лестничного марша в здании контрастным цветом или фактурой. Отсутствуют пиктограммы. Отсутствуют контрастные маркировки на стеклянных полотнах дверей.	К.О.Г.С.У	На краях проступи ступеней лестничного марша нанести одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминесцентным покрытием 6.2.8 СП 59.13330.2016. Установить пиктограммы на входе в здание, в санитарно-гигиенические комнаты, кнопки вызова персонала символами, указывающими на их доступность (по п. 4.3.7. и п. 4.3.8 ГОСТ Р 52131) Установить на прозрачных полотнах дверей на входе яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой	Индивидуальные решения с ТСР

						не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 – 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м.	
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	Г	Приобрести портативную индукционную систему для усиления звука для слабослышащих п. 8.1.10 СП 59.13330.2016	Индивидуальные решения с ТСП
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	С	Установить табличку с названием организации, режимом работы, адресом, дублируемую шрифтом Брайля (п.6. ст.15 ФЗ №181 и п.5.1.1 и п. 6.5.9 СП 59.13330.2016). Установить наружные тактильные наземные указатели, являющиеся средствами сигнализации, предупреждающими инвалидов по зрению о препятствиях на пути их следования, а также обозначение безопасного пути следования, обозначение мест их начала и изменения направления движения в соответствии с требованиями с ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению». Установить перед входами во внутренние помещения (кабинет заведующего, санитарно-гигиенические комнаты для	Индивидуальные решения с ТСП

Обеспечить доступность для инвалидов по зрению

						МГН), информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Они должны быть размещены рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м по п. 6.5.9 СП 59.13330.2016.	
ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	-	-	-	-	Оборудовать информационной табличкой (мнемосхемой) санитарные-гигиенические помещения для инвалидов по зрению (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом) п. 6.3.6 СП 59.13330.2016.	Индивидуальные решения с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности<*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
	ДП-И (К,О,Г,У)	-		Индивидуальные решения с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Фотофиксация на объекте:

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 55»
по адресу: 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Берберовская, 12.

Схема движения от остановки



А - остановка общественного транспорта

Б - МБДОУ № 55

— - путь движения






Фото № 3



Фото № 4




Фото № 5



Фото № 6

Детский садик
Золотой Ключик




Фото № 7



Фото № 8




Фото № 9




Фото № 10




Фото № 11




Фото № 12



Фото № 13



Фото № 14




Фото № 15






Фото № 16

Фото № 17



Фото № 18




Фото № 19




Фото № 20




Фото № 21




Фото № 22




Фото № 23




Фото № 24



Фото 25




Фото № 26



Фото № 27



Фото № 28




Фото № 29



Фото №30



Фото № 31



ПЛАН СХЕМА ЭВАКУАЦИИ

людей при пожаре и чрезвычайных ситуациях
из помещений МБДОУ № 55 расположенного
по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Берберовская, 12.


1 Э Т А Ж

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

МБДОУ № 55

Середа В.В.



СПОСОБ ОПОВЕЩЕНИЯ
РЕЧЕВОЙ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ СОХРАНИТЬ СПОКОЙСТВИЕ!	
1	- СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 101 ИЛИ 112 АДРЕС ОБЪЕКТА ПОЖАРА. - ПРИНИМТЬ МЕРЫ ПО ОХРАНЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ. - ПОЖАТЬ НА КНОПКУ РУЧНОГО ПОЖАРНОГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ. - ПОДАТЬ СИГНАЛ ГОЛОСОМ. - ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ. - НАЙТИ ВЫХОД НА УЛИЦУ. - ВЫЙТИ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ.
4	ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНИМТЬ МЕРЫ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА.
ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ СОХРАНИТЬ СПОКОЙСТВИЕ!	
1	- СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 101 ИЛИ 112 АДРЕС ОБЪЕКТА. - МЕСТО, ХАРАКТЕР АВАРИИ И КОЛИЧЕСТВО ПОСТРАДАВШИХ. - СВОЮ ФАМИЛИЮ И ТЕЛЕФОН.
2	- ПРИНИМТЬ МЕРЫ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ АВАРИИ. - ОЦЕНИТЬ АВАРИИ. - ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ. - ОБЪЕДИНИТЬ МЕСТО АВАРИИ.
3	- ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ. - ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ. - НАЙТИ ВЫХОД НА УЛИЦУ. - ВЫЙТИ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ОГНЕУПОРТНЫЙ
- ТЕЛЕФОН
- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПИИТ
- АПТЕЧКА
- ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ
- НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ
- УКАЗАТЕЛЬ ВЫХОДА
- ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД
- ОСНОВНОЙ ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ
- ЗАПАСНОЙ ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ

Фото № 34



Фото № 35



Фото № 36



Фото № 37



План этажа

3 этаж
Детский цз



Масштаб 1:200




1-й этаж

2-й этаж

3-й этаж

4-й этаж



Масштаб 1:200

Система отопления
1.10 - радиаторы
1.11 - котельная